

VÝMĚNA STUPADEL PŘI OPRAVÁCH

var. A var. B var. C

1. Zabudování v hmoždince

Zabudování v hmoždince (var. A) či v předvrtaných otvorech (var. B)

Silou vyšší než 5 kN postupně vytahujte na pravé straně asi o 10 mm a poté na levé asi o 20 mm. To opakujte až do vytažení stupadla.

Stupadla zabudovaná přímo (var. C) – těsně u stěny příčně rozřízněte plastový obal na obou stranách stupadla. Vytáhněte stupadlo včetně ocelových konců z odříznutého plastu ve stěně.

var. C

2. Stupadla zabudovaná přímo

Stupadla zabudovaná přímo (var. C)

Zbýlý plast ve stěně odvrtejte z betonu vrtákem o \varnothing 30 mm.

var. A var. B + var. C

3. Zabudování v hmoždince

Zabudování v hmoždince (var. A). Hmoždinky vyčistěte a zaražte nové stupadlo.

Zabudování v předvrtaných otvorech (var. B) a stupadla zabudovaná přímo (var. C)

Do otvoru naneste maltu o pevnosti min. 40 MPa a nové stupadlo do otvoru naklepejte.